

冬期(寒波時)に リモコン表示「290」が出た場合の対処方法

リモコン表示「290」は、給湯器から出るドレン排水が流れない場合に出る表示です。
表示が出ると安全の為に、給湯器は運転を停止します。



寒波でドレン配管の中が凍結し、
給湯器からのドレンが流れない状態になっています。

《対処方法》

1. 気温が上がリ氷が解けるのをお待ちください。

※凍結が無くなれば通常に使用できます。

2. 下記の手順でドレン配管の凍結を解消してください。

①ドレン配管の凍結部分にタオルを巻いてください。


②人肌程度(30～40℃)のぬるま湯を巻いたタオルに
ゆっくりかけてください。

※熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。

※機器の電源コード・プラグ、コンセントにお湯がかからないように注意してください。


※ガス栓とまちがえないように注意してください。

※保温材や配管に水がついて残ると、その水が原因で後に再び凍結する恐れがあります。



◆ドレン配管の位置

● 屋外設置壁掛形 ●



● 屋外設置据置形 ●

